

意外日期： 2006年1月20日 時間： 1000

地點： 生產線 – 圖形電鍍生產線

意外種類： 在廢水處理廠附近洩漏化學品

意外詳情：

當WWP員工(廖深)再注滿廢水處理廠濟量缸時，十公升稀釋鹽酸有滿溢情況。

應變 / 糾正措施：

立即清理現場，清洗溢出的酸到適當的廢水渠，然後收集到廢水處理廠處理。

意外成因：


培訓不足；

培訓不足

員工沒有使用手泵裝置再注滿化學液體的工序

建議預防方法：

工場經理向廢水處理廠員工再簡述及提供手泵裝置再注滿化學液體

提交人：	袁志明	職位：	生產經理
簽署：		日期：	2006年1月21日

審核人： 陳發 (環境及安全經理/環境管理代表) 日期： 2006年1月10日