

意外日期： 2006年1月29日 時間： 1030

地點： 倉庫

意外種類： 溢泄化學品溶劑 (鹽酸)

意外詳情：

一桶300升的鹽酸溢出大約20升到地上，令倉庫及包裝地方都布滿強烈和有害的化學氣體。

應變 / 糾正措施：


疏散在這些地方(倉庫及包裝地方)的員工，放置沙包以防止化學品擴散及引到渠道口。

意外成因：

員工沒有把化學品蓋好並有其他人員大意地碰跌鐵桶而引至溢泄化學品

建議預防方法：

工場經理向廢水處理廠 員工再簡述及提供手泵裝置再注滿化學液體

提交人：	文昌濤	職位：	工場經理
簽署：		日期：	2006年1月30日

審核人：


蕭明 (總經理及環境管理代表)

日期： 2006年1月31日